

Boletín de Seguridad :	SB-1
Fecha de emisión :	Nov. 27, 2014
Idioma :	ES (Idioma principal EN, también en IT , FR)
Producto afectado :	W420
S/N u otra información	De 972580630 a 972580733
Problema / Defecto	Sin activación correcta en caso de emergencia
Severidad	Nivel 3 (1 – estetico , 2 – problema aleatorio , 3 – requerir acción)
Descripción	<p>Después de una inspección interna como consecuencia de algunos informes procedentes de distribuidores / clientes, se ha concluido que en algunos equipos modelo W420 podría funcionar mal la activación.</p> <p>Por esto, Wamblee invita a los usuarios de los dispositivos W420, con número de serie indicado anteriormente , a ejecutar la siguiente operación de comprobación:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tomar el dispositivo W420.2. Girar el botón de activación principal rojo a la posición "ACTIVE".3. Pulsar el botón de activación manual (de color negro) durante al menos 1 segundo y entonces soltarlo.4. Verificar que el LED rojo del dispositivo permanece encendido y que en 5 segundos la luz blanca empieza a destellar.5. Si se cumple lo descrito en el punto 4, el dispositivo funciona correctamente. Entonces, girar el botón rojo a la posición OFF para desactivar el aparato.6. Si el dispositivo no mantiene el LED rojo encendido y/o no genera los destellos en 5 segundos, no funciona correctamente; por tanto, debe ser enviado al distribuidor, o directamente a Wamblee, para su sustitución. <p>Sentimos las molestias ocasionadas y agradecemos sinceramente la colaboración prestada.</p>
Fecha límite Boletín de Seguridad	No existe fecha límite
Referencia	Please check in our website address of distributors : http://www.wamblee.it/distributors/ or contact our company http://www.wamblee.it/where-we-are/